



Medidor de altura

# **Digimar** 817 CLT

## **Guía rápida**

3722979

**Mahr** GmbH

Carl-Mahr-Straße 1

37073 Göttingen (Alemania)

Teléfono: +49 551 7073 0

info@mahr.com - www.mahr.com



Estimado cliente:

Le felicitamos por haber decidido incluir un producto de la marca Mahr GmbH en su empresa. No obstante, para que su aparato funcione con precisión durante un largo período de tiempo, le rogamos que tenga en cuenta las siguientes advertencias.

Dada la continua evolución de nuestros productos, sobre todo mediante el cambio de nombre de las designaciones de tipo, es posible que existan ligeras diferencias entre las imágenes o el texto de esta documentación y su aparato en cuestión. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones en el diseño y el volumen de suministro, así como de realizar mejoras técnicas en nuestros productos y de traducir esta documentación.

© by Mahr GmbH

### En esta guía rápida se utilizan los siguientes símbolos:



Nota general.



Nota importante. El incumplimiento de las instrucciones puede dar lugar a resultados erróneos, así como provocar daños en los aparatos.



Advertencia. Riesgo para la vida y la integridad física. Observe indefectiblemente estas instrucciones.

La marca denominativa *Bluetooth®* es propiedad de Bluetooth SIG, Inc., que ha concedido una licencia a la empresa Mahr GmbH para el uso de dicha marca. El resto de marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

### Aplicación según el uso previsto

El medidor de altura Digimar 817 CLT está concebido exclusivamente para medir longitudes, distancias y diámetros.

El medidor de altura Digimar 817 CLT puede utilizarse tanto en el entorno cercano al área de producción como en las salas de medición.

No realice modificaciones en el aparato, pues esto puede desencadenar peligros que no están suficientemente cubiertos por los dispositivos de protección.



Cualquier otro uso que no sea el especificado en el apartado «Aplicación según el uso previsto» se considerará no conforme al uso previsto y anulará la garantía y la responsabilidad del fabricante.

### Usos incorrectos razonablemente previsibles



Todos los trabajos deben correr a cargo exclusivamente de personal debidamente formado y especializado que actúe bajo las instrucciones del propietario.



Los trabajos en piezas conductoras de tensión solo pueden realizarse si el aparato está desconectado de la red eléctrica y si se han descargado las tensiones residuales potenciales.



No desmonte ni puentee los dispositivos de protección.



Utilice únicamente sistemas de palpado, unidades de brazo de palpado y accesorios originales del fabricante.

## Eliminación



Puede devolvernos los aparatos eléctricos usados que hayamos comercializado después del 23 de marzo de 2006. Nosotros realizaremos una eliminación ecológica de dichos aparatos. En este caso, se aplicarán las Directivas de la UE vigentes (Directiva de la Unión Europea sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos/ RAEE y la Ley alemana sobre dispositivos eléctricos y electrónicos).

## Declaración de conformidad de la UE/del Reino Unido



Este aparato de medición cumple las Directivas aplicables de la UE y el Reino Unido.

La declaración de conformidad actual de cada uno de nuestros productos puede descargarse en el apartado correspondiente de la dirección de Internet [www.mahr.com/products](http://www.mahr.com/products), o bien solicitarse en la siguiente dirección:  
Carl-Mahr-Straße 1 - D-37073 Göttingen (Alemania)

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en nuestros productos, especialmente en aras de introducir mejoras técnicas y avances tecnológicos. Por lo tanto, declinamos toda responsabilidad por las imágenes y los datos numéricos.

## Trazabilidad

Declaramos, bajo nuestra propia responsabilidad, que el producto cumple las características de calidad y los datos técnicos que se especifican en nuestros documentos de compra (manual del usuario, prospecto, catálogo).

Confirmamos que los instrumentos de verificación utilizados en la comprobación de este producto, protegidos por nuestro sistema de aseguramiento de la calidad, se remiten a patrones nacionales.

Le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros al adquirir este producto.

## Actualización

Puede descargar la última versión del software, del firmware y de la guía rápida en la dirección [www.mahr.com/products/](http://www.mahr.com/products/) de nuestra página web. Tenga en cuenta siempre las notas de la versión correspondiente cuando actualice el software y el firmware.

Última modificación	Versión
8. 12. 2022	Válida a partir de la versión v1.1.45 del Software Digimar



## Advertencias de seguridad

El medidor de altura cumple las disposiciones de seguridad vigentes y ha salido de fábrica en perfecto estado. No obstante, pueden surgir riesgos para la vida y la integridad física si no se observan las siguientes indicaciones:

1. Lea atentamente la documentación correspondiente antes de la conexión y de la primera puesta en servicio.
2. Utilice el aparato únicamente conforme al uso previsto que se indica en la guía rápida.  
Guarde la documentación en un lugar accesible del emplazamiento de uso del aparato.
3. No ponga en servicio el aparato en un espacio que contenga gases explosivos, pues cualquier chispa eléctrica puede provocar una explosión.
4. Observe las normativas de seguridad y de prevención de accidentes que se encuentren en vigor, así como las directrices internas de la empresa. Para ello, póngase en contacto con el responsable de seguridad que corresponda.
5. Utilice únicamente el adaptador de alimentación incluido en el volumen de suministro para cargar la batería que incorpora el aparato, o bien para suministrar corriente a dicho aparato durante el uso en un sitio fijo.
6. Antes de conectar el aparato a la red, compruebe si la tensión de alimentación indicada en la placa de características del adaptador de alimentación coincide con la tensión de red local. Si no es así, no conecte el adaptador de alimentación en ningún caso.
7. Utilice el adaptador de alimentación exclusivamente en espacios cerrados.
8. Conecte el aparato únicamente a una base de enchufe adecuada con contacto de puesta. Si utiliza cables alargadores, asegúrese de que cumplan las normativas de la VDE (Asociación Alemana de la Electricidad, la Electrónica y las Informaciones Tecnológicas).
9. Encargue los trabajos en el aparato únicamente a personal de servicio que haya recibido la formación correspondiente por parte de Mahr. Las cubiertas de protección solo deben retirarse si es necesario realizar una operación de servicio y esta operación debe correr a cargo exclusivamente de personal técnico debidamente formado y especializado. Cualquier intervención en el aparato que vaya más allá de los trabajos descritos en esta guía rápida anulará automáticamente la garantía y eximirá a Mahr de su responsabilidad respecto a los daños que puedan producirse.

10. No utilice detergentes que contengan, por ejemplo, sustancias nocivas para la salud o que puedan disolver o desintegrar materiales. Evite que penetre cualquier líquido en el aparato.
11. Asegúrese de que los cables de conexión se encuentren en perfecto estado. Encargue su reparación de inmediato si presentan daños (póngase en contacto para ello con el personal de servicio de Mahr).
12. No mueva nunca el medidor de altura de manera brusca por el borde de la placa de medición. Si no sigue esta indicación, el cojín neumático no reducirá su tensión en el borde con suficiente rapidez para frenar el movimiento del medidor de altura, por lo que este último puede caerse de la placa y provocar lesiones al usuario.
13. Transporte el medidor de altura únicamente en su embalaje original. De lo contrario, la garantía quedará anulada.

# Índice de contenido

<b>Aplicación según el uso previsto</b> .....	1	4.3 Calibrar el palpador .....	21
<b>Usos incorrectos razonablemente previsible</b> .....	1	4.4 Punto cero en la placa de medición ..	22
<b>Eliminación</b> .....	2	4.5 Punto cero de la pieza de trabajo .....	22
<b>Advertencias de seguridad</b> .....	3	4.6 Desplazamiento al punto cero .....	22
<b>1 Aspectos generales</b> .....	<b>6</b>	4.7 Métodos de medición .....	23
1.1 Volumen de suministro .....	6	4.7.1 Funciones de medición básicas .....	23
1.2 Montaje y estructura .....	7	4.7.2 Modo 2D .....	23
<b>2 Elementos del aparato de medición</b> .....	<b>10</b>	4.7.3 Modo rápido .....	24
2.1 Interruptor de encendido y apagado	10	4.7.4 Modo de programa de medición .....	25
2.2 Panel de control .....	10	4.7.5 Resultados de medición .....	26
2.3 Carro de medición .....	11	<b>5 Apéndice</b> .....	<b>27</b>
2.4 Soporte para contactos de medición	11	5.1 Mantenimiento y cuidado .....	27
2.5 Teclas de función de medición rápida .....	12	5.2 Limpieza del aparato .....	27
2.6 Ruedecilla .....	12	5.3 Cargar la batería .....	28
2.7 Pulsador para el cojinete neumático.	12	5.4 Datos técnicos .....	29
2.8 Puertos .....	13	5.5 Información del aparato .....	30
<b>3 Interfaz de usuario del software Digimar</b> .....	<b>15</b>	5.6 Accesorios .....	31
3.1 Barra de estado .....	15	5.6.1 Portadores y soportes para contactos de medición .....	31
3.2 Barra de menú .....	15	5.6.2 Contactos de medición .....	31
3.3 Área de visualización .....	16	5.6.3 Palpador esférico .....	31
3.4 Barra de teclas de función .....	16	5.6.4 Contactos de medición esféricos .....	31
<b>4 Puesta en servicio</b> .....	<b>20</b>	5.6.5 Contactos de medición de disco y cilíndricos .....	31
<b>4.1 Primera puesta en servicio</b> .....	<b>20</b>	5.6.6 Contactos de medición cónicos .....	32
4.1.1 Encendido .....	20	5.6.7 Accesorios para la medición de perpendicularidad .....	32
4.1.2 Configuración básica .....	20	5.6.8 Palpador de medición de profundidad .....	32
4.2 Desplazamiento al punto de referencia .....	21	5.6.9 Otros accesorios .....	33
		<b>6 Índice analítico</b> .....	<b>34</b>

# 1 Aspectos generales

El Digimar 817 CLT es un medidor de altura electrónico que se utiliza para medir y evaluar longitudes, distancias y diámetros.

Así, permite realizar mediciones y funciones de cálculo de forma segura, así como crear programas de medición para automatizar pasos de medición repetitivos.

El medidor de altura Digimar 817 CLT se maneja a través de un panel de control basculante y giratorio con pantalla táctil e incorpora teclas de función de medición rápida y una ruedecilla para colocar cómodamente el carro de medición en la posición que corresponda.


La interfaz de usuario del medidor de altura incluye menús claramente estructurados y botones grandes con iconos autoexplicativos que permiten llevar a cabo todos los procesos de forma rápida y fluida.

Además, los mangos incorporados en ambos lados y el cojinete neumático integrado garantizan un movimiento preciso y sin esfuerzo del aparato que se encuentra sobre la placa de medición.

El medidor de altura se encuentra disponible en tres tamaños: 350 mm, 600 mm y 1000 mm y permite realizar mediciones unidimensionales en dirección vertical, así como mediciones bidimensionales cuando la pieza de trabajo puede inclinarse 90°.

La copia de seguridad de los datos de medición se realiza tanto de forma inalámbrica como por cable, en este último caso a través de la interfaz dúplex MarConnect.


## 1.1 Volumen de suministro




- A Medidor de altura
- B Panel de control con pantalla táctil
- C Cable de conexión para el panel de control
- D Soporte para contactos de medición
- E Batería
- F Tornillos cilíndricos y llave Allen
- G Adaptador de alimentación con adaptador de enchufe
- H Cubierta de protección
- I Tapones ciegos

## 1.2 Montaje y estructura

### Desembalar el panel de control




### Orientar el soporte para contactos de medición y aflojar la fijación del carro de medición




### Desembalar la columna del medidor de altura




350 mm 25 kg  
600 mm 30 kg  
1000 mm 35 kg




### Retirar el soporte de protección




## Desembalar el adaptador de alimentación




## Insertar la batería



## Fijar y conectar el panel de control



## Conectar el adaptador de alimentación



## 2 Elementos del aparato de medición

El medidor de altura 817 CLT consta de los siguientes elementos:



Fig. 1  
Elementos del medidor de altura

- 1 Soporte para contactos de medición
- 2 Columna del aparato de medición con carro de medición
- 3 Panel de control con interruptor de encendido y apagado
- 4 Teclas de función de medición rápida y ruedecilla
- 5 Puertos (parte posterior del aparato)
- 6 Mangos a ambos lados (con pulsador para el cojinete neumático)

### 2.1 Interruptor de encendido y apagado

El interruptor de encendido/apagado del medidor de altura se encuentra encima del panel de control.



Fig. 2  
Interruptor de encendido y apagado

### 2.2 Panel de control

El panel de control cuenta con una articulación basculante y giratoria y permite realizar ajustes individuales.



Fig. 3  
Panel de control basculante y giratorio

En la pantalla táctil del panel de control se muestra la interfaz de usuario del software Digimar.

## 2.3 Carro de medición

El carro de medición se encuentra en la columna del medidor de altura y se utiliza para alojar los soportes para contactos de medición.

El carro de medición incorpora un mango de posicionamiento que permite mover el carro de medición manualmente en dirección vertical.




Fig. 4

Carro de medición

- 1 Carro de medición
- 2 Mango de posicionamiento
- 3 Soporte estándar con contacto de medición

La altura total de la columna depende del tamaño del aparato de medición seleccionado:

- Altura 688 mm  
(rango de medición: 350 mm)
- Altura 938 mm  
(rango de medición: 600 mm)
- Altura 1338 mm  
(rango de medición: 1000 mm)

## 2.4 Soporte para contactos de medición

El soporte para contactos de medición permite alojar diferentes contactos de medición. El volumen de suministro incluye el soporte estándar 817 h1 y el palpador de medición K5/51. De todos modos, es posible adquirir más soportes y contactos de medición como accesorios.

## 2.5 Teclas de función de medición rápida

Las teclas de función de medición rápida se utilizan para iniciar rápidamente una medición sin tener que seleccionar esta en la interfaz de usuario del software Digimar.

Entre las teclas de función de medición rápida se incluye una tecla de conmutación que permite cambiar entre las mediciones "Plano" y "Taladrado".

Las teclas de función de medición rápida se encuentran en la base del medidor de altura.



Inicia una medición en la dirección positiva moviendo el palpador hacia arriba para palpar la pieza de trabajo desde abajo.



Inicia una medición en la dirección negativa moviendo el palpador hacia abajo para palpar la pieza de trabajo desde arriba.



Permite cambiar entre los tipos de medición disponibles:

▲▼ Medición "Plano" para una medición de puntos individuales

▲▼ Medición "Taladrado" para una medición de dos puntos

En la barra de estado de la interfaz de usuario se muestra siempre el icono correspondiente a la medición activa.

## 2.6 Ruedecilla

La ruedecilla se utiliza para mover y posicionar el palpador de forma rápida en la dirección positiva y la negativa.



Fig. 5  
Ruedecilla

La velocidad de desplazamiento corresponde en este caso a la desviación de la ruedecilla respecto a su posición central, es decir, cuanto más se mueve la ruedecilla hacia arriba, más rápidamente se desplaza el palpador hacia arriba en la dirección positiva.

## 2.7 Pulsador para el cojinete neumático

Es posible utilizar un cojinete neumático para facilitar el posicionamiento exacto del medidor de altura y garantizar un movimiento preciso y sin esfuerzo de este sobre la placa de medición.

El mango del medidor de altura incorpora un pulsador para activar el cojinete neumático.



Fig. 6  
Pulsador para activar el cojinete neumático

El pulsador y los mangos permiten guiar el medidor de altura de forma suave.



Fig. 7  
Mangos para mover el aparato de medición



Fig. 8  
Mover el medidor de altura mediante el cojinete neumático activado

## 2.8 Puertos

El medidor de altura ofrece las siguientes opciones de conexión:

- Conector Millimess en el carro de medición para conectar un reloj comparador (interfaz dúplex para medir la perpendicularidad y la rectitud).
- Conectores USB 3.1 (tipo B)  
Para la conexión de los siguientes componentes:
  - Instrumentos de medición de Mahr (1086/16EWR/40EWR)
  - Una memoria USB con actualizaciones de firmware y software, programas de medición, logotipos de cliente y archivos PDF/de texto
  - Un adaptador USB-Bluetooth para una impresora USB
  - Un receptor i-Stick para el software MarCom
- Conector mini USB  
Para permitir la transmisión inalámbrica de los valores medidos a través del software MarCom.




Fig. 9

Conexión Millimess

- 1 Carro de medición
- 2 Conector Millimess



Fig. 10

Conectores USB

- 1 Mini USB
- 2 1 conector USB 3.1 (negro)
- 3 2 conectores USB 3.1 (blancos)
- 4 Conector redondo de 8 pines para el suministro de corriente del panel de control

### 3 Interfaz de usuario del software Digimar

La interfaz de usuario consta de los elementos siguientes:

- Barra de estado
- Barra de menú
- Área de visualización
- Barra de teclas de función



Los elementos de la interfaz de usuario se describen con detalle en la Ayuda en línea del software Digimar.

#### 3.1 Barra de estado

La barra de estado se encuentra en el borde superior de la interfaz de usuario y contiene los siguientes elementos (de izquierda a derecha):

- Fecha y hora actuales
- Unidad del sistema de medición
- Estado de activación de las correcciones de cálculo
- Tipo de medición activo ("Plano" o "Taladrado")
- Nivel de carga actual de la batería



Fig. 11  
Barra de estado de la interfaz de usuario

#### 3.2 Barra de menú

La barra de menú se encuentra en el borde derecho de la interfaz de usuario y contiene los siguientes botones y elementos de visualización:



Abre el menú "Configuración", que permite definir los ajustes del software.



Activa o desactiva la Ayuda en línea contextual.



Permite definir los puntos cero.



Permite calibrar el palpador.



Activa o desactiva el modo rápido.



Indica que está activada la transferencia de datos a una memoria USB.



Indica que está activada la transmisión de datos mediante el software "MarCom Professional" y a través del receptor i-Stick.



Indica que está activada la transmisión de datos mediante el software "MarCom Professional" y a través del cable mini USB.



Indica que está activada la transmisión de datos a una impresora Bluetooth.



Cancela la acción actual o borra las entradas seleccionadas en la lista de valores medidos del área de visualización.



Confirma la acción actual.



Permite desplazarse hacia adelante por la barra de teclas de función para seleccionar otras funciones de medición.



Permite desplazarse hacia atrás por la barra de teclas de función para seleccionar otras funciones de medición.

### 3.3 Área de visualización

En la parte superior del área de visualización se muestran el valor medido actual o los resultados de medición que se han calculado en la actualidad. En la parte central del área de visualización se muestra la lista de valores medidos, junto con los resultados de las funciones de medición realizadas.




Fig. 12  
Interfaz de usuario del software Digimar

- 1 Barra de menú
- 2 Valor medido actual
- 3 Lista de valores medidos
- 4 Barra de teclas de función

Quando el modo de programa de medición está activado, el área de visualización muestra los elementos para administrar los programas de medición y los archivos de resultados.

### 3.4 Barra de teclas de función

La barra de teclas de función se encuentra debajo del área de visualización y contiene botones para seleccionar diversas funciones. Dependiendo del modo seleccionado, los botones disponibles son los siguientes:

#### Calibrar el palpador

-  Calibrar con ranura
-  Calibrar con barra
-  Calibrar el palpador doble
-  Calibrar el palpador cónico

#### Definir los puntos cero

-  Punto cero de la base de la placa de medición
-  Punto cero 01 de la pieza de trabajo
-  Punto cero 02 de la pieza de trabajo
-  Punto cero 03 de la pieza de trabajo
-  Introducción de preajustes

## Funciones de medición básicas

-  Palpado desde abajo
-  Palpado desde arriba
-  Taladrado
-  Árbol
-  Taladrado arriba
-  Taladrado abajo
-  Árbol abajo
-  Árbol arriba
-  Ranura
-  Barra
-  Taladrado en el centro
-  Mín-Máx
-  Medición de conos
-  Medición de la perpendicularidad
-  Activar el modo 2D
-  Activar el modo de programa de medición
-  Exportar los resultados de medición como archivo de informe en formato PDF
-  Exportar los resultados de medición como archivo de texto

## Funciones de cálculo

-  Cálculo de distancias
-  Cálculo de simetrías
-  Definir el punto cero de la pieza de trabajo
-  Cálculo automático de distancias
-  Medición en cadena automática

## Botones para otras funciones

Si existen otros datos para una función, la barra de teclas de función puede incluir los siguientes botones dependiendo de la función de que se trate:

-  Mover el palpador de medición hacia arriba y palpar
-  Mover el palpador de medición hacia abajo y palpar
-  Detener la medición y calcular los resultados de medición
-  Pausar la medición
-  Establecer la placa de medición como referencia para los resultados de medición
-  Calcular los valores relativos de los resultados con la función "Mín-Máx"
-  Calcular los valores absolutos de los resultados con la función "Mín-Máx"
-  Poner a cero los valores X y Z, por ejemplo, durante la función "Medición de perpendicularidad"

## Funciones de medición en el modo 2D

-  Introducir manualmente el ángulo de basculado
-  Determinar el ángulo de basculado con un palpador de precisión o un reloj comparador
-  Bascular la pieza de trabajo hacia la derecha
-  Bascular la pieza de trabajo hacia la izquierda
-  Taladrado
-  Árbol
-  Taladrado en el centro
-  Mostrar gráfico
-  Punto cero alternativo
-  Eje de referencia alternativo
-  Círculo de compensación
-  Recta de compensación
-  Ángulo entre dos rectas
-  Punto de intersección
-  Distancia
-  Exportar los resultados de medición como archivo de informe en formato PDF
-  Exportar los resultados de medición como archivo de texto

## Administrar programas de medición

-  Permite ejecutar el programa de medición seleccionado actualmente en la lista de archivos
-  Permite crear un nuevo programa de medición
-  Permite editar el programa de medición seleccionado actualmente en la lista de archivos
-  Elimina de la memoria interna del medidor de altura el programa o los programas de medición seleccionados actualmente en la lista de archivos
-  Copia todos los programas de medición en la memoria USB conectada
-  Copia todos los programas de medición de la memoria USB conectada en la memoria interna del medidor de altura

## Administrar archivos de resultados

-  Elimina de la memoria interna del medidor de altura el archivo o los archivos de resultados seleccionados actualmente en la lista de archivos
-  Muestra el contenido del archivo de resultados seleccionado actualmente en la lista de archivos
-  Copia todos los archivos de resultados en la memoria USB conectada

## Editar programas de medición

Los siguientes botones permiten añadir la función correspondiente como paso de medición:

-  Función de medición "Palpado desde abajo"
-  Función de medición "Palpado desde arriba"
-  Función de medición "Taladrado"
-  Función de medición "Árbol"
-  Función de medición "Taladrado arriba"
-  Función de medición "Taladrado abajo"
-  Función de medición "Árbol abajo"
-  Función de medición "Árbol arriba"
-  Función de medición "Ranura"
-  Función de medición "Barra"
-  Función de medición "Taladrado en el centro"
-  Función "Punto cero de la base de la placa de medición"
-  Función de cálculo "Cálculo de distancias"
-  Función de cálculo "Cálculo de simetrías"
-  Función "Retardo"
-  Función de cálculo "Definir el punto cero de la pieza de trabajo"

## Ejecutar programas de medición

-  Inicia la ejecución del programa de medición
-  Realiza el siguiente paso de medición del programa de medición
-  Finaliza la ejecución del programa de medición
-  Interrumpe la ejecución del programa de medición
-  Salta al paso de medición anterior
-  Todas las funciones se describen con detalle en la Ayuda en línea del software Digimar.

## 4 Puesta en servicio

### 4.1 Primera puesta en servicio

Coloque el medidor de altura sobre una mesa de granito de la clase de calidad 0 o 1. Asegúrese de que la placa de medición se encuentre instalada en un suelo sin vibraciones; por ejemplo, no debe haber posibilidad de que se reciban vibraciones de máquinas perforadoras o máquinas similares.

Verifique que el medidor de altura esté correctamente montado y conectado antes de la primera puesta en servicio.

Conecte el adaptador de alimentación a la toma de carga correspondiente. Transcurridos unos 5 minutos, la batería estará suficientemente cargada para poder encender el medidor de altura.

#### 4.1.1 Encendido

- Para encender el medidor de altura, pulse el interruptor de encendido y apagado que se encuentra encima del panel de control.
- En cuanto se inicia el sistema operativo del medidor de altura, en el panel de control aparece la interfaz de usuario del software Digimar.

### 4.1.2 Configuración básica

Algunos parámetros, como el idioma y la unidad de medida, deben definirse durante la primera puesta en servicio. Para ello, siga estos pasos:

- Pulse el botón  en la barra de menú de la interfaz de usuario.
- En el menú "Configuración" que aparece, pulse el botón  de la opción de menú "Configuración del aparato".

En la interfaz de usuario aparece la vista "Configuración del aparato".

- En la vista que aparece, defina la fecha y la hora actuales, así como el idioma deseado para el software Digimar.
- Si procede, establezca un período de tiempo para la desconexión automática del medidor de altura.
- Si procede, establezca un período de tiempo para el apagado automático de la iluminación de fondo de la pantalla.
- Si procede, ajuste el brillo de la iluminación de fondo de la pantalla.
- Si procede, active la protección por contraseña.
- Una vez definidos todos los ajustes, pulse el botón  de la barra de menú de la interfaz de usuario las veces que sean necesarias para aplicar todos los ajustes realizados y cerrar el menú "Configuración".



Las opciones de configuración posibles se describen con detalle en la Ayuda en línea del software Digimar.

## 4.2 Desplazamiento al punto de referencia

Una vez conectado el medidor de altura, se realiza automáticamente un desplazamiento al punto de referencia moviendo el palpador en la dirección positiva y, después, en la dirección negativa. A continuación, se define el punto cero del eje Z en la placa de medición.

El punto cero puede definirse donde se desee, por ejemplo, en una superficie de la pieza de trabajo con la función "Punto cero 01 de la pieza de trabajo".

Si es necesario ampliar el área de trabajo del medidor de altura, es posible palpar una superficie a una altura conocida y, después, establecer dicha altura como desplazamiento al punto cero con la función "Introducción de preajustes".

## 4.3 Calibrar el palpador

- Introduzca el contacto de medición deseado en el soporte del carro de medición y, a continuación, coloque el bloque de ajuste en la placa de medición.
- Pulse el botón  en la barra de menú de la interfaz de usuario.
- En la barra de teclas de función, pulse el botón correspondiente al proceso de calibración deseado:



Calibrar con ranura



Calibrar con barra



Calibrar el palpador doble



Calibrar el palpador cónico

- El palpador de medición se desplaza automáticamente a la altura adecuada para el proceso de calibración, por ejemplo, a la altura del centro de la ranura del bloque de ajuste si se ha seleccionado la función "Calibración con ranura".

- Mueva el bloque de ajuste de manera que el palpador de medición quede en la ranura.



Fig. 13  
Posicionamiento del bloque de ajuste durante la calibración con ranura

- El proceso de calibración se lleva a cabo automáticamente. Además, para facilitar el control visual, en la interfaz de usuario se muestra una animación del proceso de calibración.
- La constante del palpador determinada se muestra en la parte superior del área de visualización.



Todos los procesos de calibración se describen con detalle en la Ayuda en línea del software Digimar.

#### 4.4 Punto cero en la placa de medición

- Pulse el botón  en la barra de menú de la interfaz de usuario.

Si ya se han definido otros puntos cero de la pieza de trabajo, en la barra de menú se muestra el botón del punto cero actual. En este caso, pulse este botón.

- Pulse el botón  en la barra de teclas de función de la interfaz de usuario.
- El palpador se desplaza automáticamente a la placa de medición y adopta la posición definida como punto cero.

A continuación, todos los puntos cero definidos anteriormente (01, 02 y 03, así como los preajustes) se eliminan automáticamente.

#### 4.5 Punto cero de la pieza de trabajo

- Palpe la superficie cuya posición desee utilizar como punto cero.
- Pulse el botón  en la barra de menú de la interfaz de usuario.

Si ya se han definido otros puntos cero de la pieza de trabajo, en la barra de menú se muestra el botón del punto cero actual. En este caso, pulse este botón.

- En la barra de teclas de función, pulse el botón del punto cero que desee definir:



Punto cero 01 de la pieza de trabajo



Punto cero 02 de la pieza de trabajo



Punto cero 03 de la pieza de trabajo

- Pulse el botón  de la barra de menú para definir el punto cero de la pieza de trabajo.

#### 4.6 Desplazamiento al punto cero

El desplazamiento al punto cero permite ampliar el rango de medición del medidor de altura. Por ejemplo, con el desplazamiento al punto cero de 100,00 mm, a una posición de 50,00 mm se le puede asignar la altura de 150,00 mm, es decir, el rango de medición se desplaza 100 mm.

- Pulse el botón  en la barra de menú de la interfaz de usuario.

Si ya se han definido otros puntos cero de la pieza de trabajo, en la barra de menú se muestra el botón del punto cero actual. En este caso, pulse este botón.

- Pulse el botón  en la barra de teclas de función de la interfaz de usuario.
- En el área de visualización de la interfaz de usuario se muestran el cuadro de entrada "PR" y un cuadro de diálogo con un teclado numérico.
- Utilice el teclado numérico para introducir el valor del desplazamiento al punto cero y, a continuación, pulse el botón  en la barra de menú para aplicar el valor introducido.
- El rango de medición se amplía conforme al valor introducido.

## 4.7 Métodos de medición

### 4.7.1 Funciones de medición básicas

Las funciones de medición básicas pueden iniciarse de forma rápida y sencilla con solo pulsar un botón.

El procedimiento es siempre el mismo:

- Coloque el palpador de medición encima o debajo del punto que va a medir.
- Pulse el botón correspondiente a la función de medición deseada en la barra de teclas de función de la interfaz de usuario.
- El palpador de medición se desplaza automáticamente a la superficie que debe medirse y adopta el valor medido.

En las mediciones dinámicas en las que debe medirse un máximo o un mínimo (perforaciones o árboles), es necesario que mover la pieza de trabajo o el aparato de medición para que este último pueda determinar un valor extremo. En las mediciones con dos palpados consecutivos (por ejemplo, taladrado, ranura o árbol), el primer palpado se realiza siempre hacia arriba.



Todas las funciones de medición se describen con detalle en la Ayuda en línea del software Digimar.

### 4.7.2 Modo 2D

Las funciones de medición del modo 2D permiten llevar a cabo tareas de medición en 2D estándar, como los cálculos de círculos de compensación (círculos de agujeros) o los ángulos y las distancias entre perforaciones. En este caso, los valores medidos de los ejes Z y X se miden y guardan por separado.

La secuencia de las funciones de medición en el modo 2D es siempre la siguiente:

- Active el modo 2D pulsando el botón
- Mida las características en el eje Z.
- Bascule o gire la pieza de trabajo (normalmente 90°) pulsando el botón o .
- Vuelva a medir las características en el mismo orden, pero esta vez en el eje X.
- Si tiene que medir más características en el eje Z, vuelva a inclinar la pieza de trabajo hacia atrás pulsando el botón o .
- Realice los cálculos correspondientes, por ejemplo, "Círculo de compensación".

Cuando el modo 2D está activado, la barra de teclas de función de la interfaz de usuario muestra los botones correspondientes a las posibles funciones de medición.

Los resultados de las mediciones realizadas pueden mostrarse en el área de visualización de la interfaz de usuario como lista de valores medidos o como gráfico.

La representación gráfica puede activarse o desactivarse pulsando el botón



Todas las funciones de medición del modo 2D se describen con detalle en la Ayuda en línea del software Digimar.

### 4.7.3 Modo rápido

En el modo rápido, el sistema reconoce la función de medición deseada basándose en el movimiento del carro de medición y, después, la inicia automáticamente.

El modo rápido permite, por ejemplo, realizar mediciones en cadena o varias perforaciones (por ejemplo, en los cálculos del círculo de agujeros) de forma rápida y eficaz.

Para activar el modo rápido, proceda del modo siguiente:

- Pulse el botón  en la barra de menú de la interfaz de usuario.

Cuando el modo rápido está activado, la fuente del botón se muestra en color verde.

- Pulse la tecla de conmutación  correspondiente al tipo de medición en la base del medidor de altura.
- En la barra de estado se muestra siempre el icono correspondiente a la medición activa.

 Medición "Plano" para una medición de puntos individuales.

 Medición "Taladrado" para una medición de dos puntos.

- Desplace el palpador de medición hasta una posición del punto que va a medir, por ejemplo, por encima de la superficie que va a palpar.

- Utilice el mango de posicionamiento para mover el carro ligeramente en la dirección de la superficie que va a palpar, por ejemplo, hacia abajo.




Fig. 14  
Mover el carro hacia abajo mediante el mango de posicionamiento

- El aparato reconoce que la superficie debe palparse e inicia la función de medición automáticamente.
- Una vez finalizado el palpado, el valor medido se aplica y se muestra en la parte superior del área de visualización.

 La medición en el modo rápido puede cancelarse en cualquier momento pulsando el botón  de la barra de menú de la interfaz de usuario.

#### 4.7.4 Modo de programa de medición

En el modo de programa de medición, los pasos de medición repetitivos pueden automatizarse creando un programa de medición, guardándolo como archivo y ejecutándolo a continuación.

Los resultados de un programa de medición pueden guardarse y visualizarse como archivo de resultados en formato PDF o de texto.

Para activar el modo de programa de medición, proceda del modo siguiente:

- Pulse el botón  en la barra de menú de la interfaz de usuario y, a continuación, seleccione la opción "Programas" en el menú "Configuración" que aparece.

También puede pulsar el botón  en la barra de teclas de función de la interfaz de usuario.

- Al hacerlo, se activa el modo de programa de medición y se muestra la vista "Programas".




Fig. 15  
Vista "Programas"

- La vista "Programas" permite seleccionar y administrar los programas de medición y los archivos de resultados de los programas de medición que se han ejecutado.

Cuando el modo de programa de medición está activado, la barra de teclas de función de la interfaz de usuario muestra los botones para administrar los archivos de programas de medición y de resultados, así como para editar los programas de medición existentes.



La creación, la edición y la ejecución de los programas de medición se describe con detalle en la Ayuda en línea del software Digimar.

#### 4.7.5 Resultados de medición

Los resultados de medición pueden guardarse en archivos PDF o de texto.



La creación y exportación de archivos PDF y de texto se describe con detalle en la Ayuda en línea del software Digimar.

## 5 Apéndice

### 5.1 Mantenimiento y cuidado

Asegúrese de que la placa de medición esté siempre limpia. Limpie la placa de medición a diario para eliminar los restos de polvo, aceite o refrigerante.

Recuerde que la presencia de suciedad en los cojinetes neumáticos afecta negativamente al comportamiento de las operaciones de medición y a la precisión del aparato.

La batería puede sustituirse sin que esto suponga una pérdida de los datos almacenados en el aparato.

### 5.2 Limpieza del aparato

Limpie el aparato con un paño húmedo. Evite que penetren líquidos en el aparato durante el proceso de limpieza.

No utilice disolventes, productos de limpieza abrasivos ni productos de limpieza que puedan degradar los materiales plásticos para las operaciones de limpieza.

Limpie los cojinetes neumáticos con un poco de alcohol desnaturalizado.

### 5.3 Cargar la batería

Para cargar la batería, conecte el adaptador de alimentación a la toma de carga. El nivel de carga de la batería se muestra en la barra de estado de la interfaz de usuario.

También puede dejar conectado el adaptador de alimentación de forma permanente, pues un fusible de protección contra sobrecarga supervisa el proceso de carga. La batería se carga incluso cuando el medidor de altura está apagado.



Recuerde que la batería descarga con el tiempo, incluso si no se utiliza. Además, las baterías descargadas pueden perder su capacidad o quedar completamente inutilizables, por lo que recomendamos cargarla cada 6 meses.



**No cortocircuite nunca la batería, pues esto entraña riesgo de incendio y explosión.**



**Utilice el medidor de altura únicamente si la batería está insertada.**

## 5.4 Datos técnicos

	<b>ML350</b>	<b>ML600</b>	<b>ML1000</b>
Rango de medición	0–350 mm	0–600 mm	0–1000 mm
Ampliación del rango de medición		170 mm	
Resolución	0,01/0,005/0,001/0,0005/0,0001 mm		
Límite de error ( $\mu\text{m}$ )	(1,8 + L/600) L en mm		
Precisión de repetición en la medición "Plano" ( $\pm 2\sigma$ )	0,5 $\mu\text{m}$		
Precisión de repetición en la medición "Taladrado" ( $\pm 2\sigma$ )	1 $\mu\text{m}$		
Desviación de perpendicularidad	5 $\mu\text{m}$	6 $\mu\text{m}$	10 $\mu\text{m}$
Fuerza de medición	1,0 $\pm$ 0,3 N		
Velocidades de medición	5/8/11/15/20 mm/s		
Máxima velocidad de posicionamiento			
- manual	1000 mm/s		
- motorizada con la ruedecilla	80 mm/s		
Accionamiento	motorizado		
Alimentación de aire comprimido	compresor incorporado		
Sistema de medición vertical de la columna	sistema de medición incremental		
Resolución del sistema de medición vertical	0,1 $\mu\text{m}$		
Temperatura de trabajo	20 °C		
Temperatura de servicio**	de 10 °C a 40 °C		
Temperatura de almacenamiento	de -10 °C a 60 °C		
Humedad relativa del aire permitida	máximo 65 % (sin condensación)		
Límite de error del sensor de temperatura	$\pm 0,25$ °C		
Alimentación de corriente	12 VCC, 3,8 A, tipo FW7405M/12		
Tensión de la red/Frecuencia de la red	110–230 VCA/50–60 Hz		
Autonomía máxima	14 h		
Tensión de la batería	7,2 V		
Capacidad de la batería	11500 mAh		
Tipo de batería	batería de iones de litio		
Grado de protección	IP40		

## 5.5 Información del aparato

	<b>ML350</b>	<b>ML600</b>	<b>ML1000</b>
N.º de referencia	4429600	4229601	4429602
Peso	22,2 kg	25,6 kg	28,6 kg
Dimensiones (pr x an x al) en mm	255 x 278 x 688	255 x 278 x 938	255 x 278 x 1338




Fig. 16

*Dimensiones del aparato*

A 89,2 mm

B 278 mm

C 77 mm

D 255 mm

E 688 mm/938 mm/1338 mm

F 0-350 mm/0-600 mm/0-1000 mm

## 5.6 Accesorios

### 5.6.1 Portadores y soportes para contactos de medición

N.º de referencia	Descripción	Tipo	Alojamiento	Aplicación
4429154	Soporte	817 h1	∅ 6 mm	universal
4429219	Soporte	817 h2	∅ 6 mm	para profundidades de medición grandes
4429220	Soporte	817 h4	∅ 8 mm	universal
4429454	Soporte con alojamiento oscilante	817 h5	∅ 6 mm	en combinación con un palpador cilíndrico
3015917	Soporte para palpadores	Gk/8	M3/∅ 4 mm	para piezas de trabajo delicadas
4429256	Soporte para palpador, inclusive contacto de medición ∅ 2,0 mm	KM 2	M2	para piezas de trabajo delicadas

### 5.6.2 Contactos de medición

N.º de referencia	Descripción	Tipo	Alojamiento	Apto para
4305870	Contacto de medición ∅ 1,0 mm, carburo, l = 14,5 mm	800 ts	M2	KM 2, TMT 120, TMT 120 S
4305850	Contacto de medición ∅ 2,0 mm, carburo, l = 14,5 mm	800 ts	M2	KM 2, TMT 120, TMT 120 S
4305871	Contacto de medición ∅ 3,0 mm, carburo, l = 14,5 mm	800 ts	M2	KM 2, TMT 120, TMT 120 S
4309051	Contacto de medición ∅ 2,0 mm, rubí, l = 14,5 mm	800 tsr	M2	KM 2, TMT 120, TMT 120 S

### 5.6.3 Palpador esférico

N.º de referencia	Descripción	Tipo	Alojamiento	Apto para
3022002	Palpador esférico, dk = 1,0 mm l = 24 mm, carburo	K1/24	M3	Soporte Gk/8
3022001	Palpador esférico, dk = 2,0 mm, l = 24 mm, carburo	K2/24	M3	Soporte Gk/8
3022000	Palpador esférico, dk = 3,0 mm, l = 24 mm, carburo	K3/24	M3	Soporte Gk/8

### 5.6.4 Contactos de medición esféricos

N.º de referencia	Descripción	Tipo	Alojamiento	Apto para
4429158	Contacto de medición esférico, ø 5,0 mm, carburo	K5/51	ø 6 mm	Soporte 817h1/- h2/-h5
4429254	Contacto de medición esférico, ø 6,0 mm, carburo	K6/31	ø 6 mm	Soporte 817h1/- h2/-h5
7023813	Contacto de medición esférico, ø 4,0 mm, carburo	K4/30	ø 8 mm	Soporte 817 h4
7023816	Contacto de medición esférico, ø 6,0 mm, carburo	K6/40	ø 8 mm	Soporte 817 h4
7023810	Contacto de medición esférico, ø 10,0 mm, carburo	K10/60	ø 8 mm	Soporte 817 h4
7023815	Contacto de medición esférico, ø 10,0 mm, carburo	K10/100	ø 8 mm	Soporte 817 h4

### 5.6.5 Contactos de medición de disco y cilíndricos

N.º de referencia	Descripción	Tipo	Alojamiento	Apto para
4429226	Contacto de medición de disco ø 15 mm	S15/31,2	ø 6 mm	Soporte 817h1/-h2
4429227	Contacto de medición cilíndrico ø 10 mm	Z10/31,2	ø 6 mm	Soporte 817 h5

## 5.6.6 Contactos de medición cónicos

N.º de referencia	Descripción	Tipo	Alojamiento	Apto para
4429228	Contacto de medición cónico	MKe 30	∅ 6 mm	Soporte 817h1/-h2
3015920	Contacto de medición cónico	MKe 8	M3	Soporte Gk/8

## 5.6.7 Accesorios para la medición de perpendicularidad

N.º de referencia	Descripción	Tipo	Alojamiento	Apto para
4429206	Soporte para medición de perpendicularidad	817 h3	∅ 8 mm	Comparadores de precisión y relojes comparadores
4429610	Cable de transmisión de datos	DK-M1		2000 W/2001 W
4346700	Comparador de precisión digital 0,00001 mm/±2 mm	2000 W	∅ 8 mm	-
4346800	Comparador de precisión digital 0,00001 mm/±2 mm	2001 W	∅ 8 mm	-

## 5.6.8 Palpador de medición de profundidad

N.º de referencia	Descripción	Tipo	Alojamiento	Apto para
4429221	Palpador de medición de profundidad	TMT 120	∅ 6 mm	-
4429421	Palpador de medición de profundidad, oscilante	TMT 120 S	∅ 6 mm	-
3015918	Palpador acodado, d = 0,5 mm, l = 78 mm	TS 0,5/78	∅ 4 mm	Soporte Gk/8
3015919	Punta de palpado d = 1,2 mm, l = 75 mm, ls = 15,5 mm	T 1,2/75	∅ 4 mm	Soporte Gk/8
4429256	Soporte para palpador, inclusive contacto de medición ∅ 2,0 mm	KM 2	M2	Soporte 817h1/h2

---

### 5.6.9 Otros accesorios

<b>N.º de referencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tipo</b>
6910271	Conjunto de impresoras, inclusive adaptador Bluetooth-USB	DP-B1
5450105	Papel de impresora, 12 rollos	
4102220	Adaptador USB para MarConnect Wireless	i-Stick
4221525	Placa de comprobación de granito, 1000 mm×630 mm	107 G
4221573	Armazón inferior de seguridad, 1000 mm×630 mm	107 Ug
4221526	Placa de comprobación de granito, 1200 mm×800 mm	107 G
4221574	Armazón inferior de seguridad, 1200 mm×800 mm	107 Ug

## 6 Índice analítico

<b>A</b>		<b>F</b>	
Accesorios .....	28	Fecha .....	14, 19
Activar cojinete neumático .....	12	Funciones avanzadas .....	16
Adaptador USB-Bluetooth .....	13	Funciones de cálculo .....	16
Administrar archivos de resultados .....	17	Funciones de medición básicas .....	16, 22
Administrar programas de medición .....	17	Funciones de medición en el modo 2D .....	17, 22
Advertencias de seguridad .....	3	<b>H</b>	
Ampliar el rango de medición .....	21	Hora .....	14, 19
Apagado automático .....	19	<b>I</b>	
Área de trabajo ampliada .....	20	Idioma .....	19
Área de visualización de la interfaz de usuario .....	15, 22	Información del aparato .....	27
Articulación basculante y giratoria .....	10	Iniciar medición .....	11
Aspectos generales .....	6	Insertar la batería .....	8
Ayuda en línea .....	14	Instrumentos de medición de Mahr .....	13
Ayuda en línea contextual .....	14	Interfaz de usuario .....	14, 19
<b>B</b>		Interruptor de encendido y apagado .....	10
Barra de menú .....	14	i-Stick .....	13
Barra de teclas de función .....	15, 22	<b>L</b>	
<b>C</b>		Limpieza .....	25
Calibrar el palpador .....	15, 20	Lista de valores medidos .....	15
Cancelar acción .....	14	<b>M</b>	
Cargar la batería .....	25	Mango de posicionamiento .....	11, 23
Carro de medición .....	11	Mantenimiento y cuidado .....	25
Cojinete neumático .....	12	Medición de dos puntos .....	11
Conectores USB .....	13	Medición de puntos individuales .....	11
Conector Millimess .....	13	Mediciones dinámicas .....	22
Conector mini USB .....	13	Mediciones en cadena .....	23
Configuración .....	19	Memoria USB .....	13
Configuración del aparato .....	19	Mesa de granito .....	19
Confirmar acción .....	14	Modo 2D .....	17, 22
Constante del palpador .....	20	Modo de programa de medición .....	24
<b>D</b>		Modo rápido .....	23
Datos técnicos .....	26	Montaje y estructura .....	7
Definir los puntos cero .....	15	Mostrar la transmisión de datos .....	14
Desplazamiento al punto cero .....	20, 21	Mover el palpador hacia abajo .....	11
Desplazamiento al punto de referencia ...	20	Mover el palpador hacia arriba .....	11
<b>E</b>			
Editar programas de medición .....	18		
Ejecutar programas de medición .....	18		
Elementos del aparato de medición .....	10		
Encendido .....	19		

<b>N</b>		<b>V</b>	
Nivel de carga de la batería .....	14	Vista "Programas" .....	24
<b>O</b>		Visualización de los resultados de medición .....	15
Opciones de conexión .....	13	Volumen de suministro .....	6
<b>P</b>			
Panel de control .....	10		
Posicionar el palpador de forma rápida ....	12		
Primera puesta en servicio .....	19		
Proceso de calibración .....	20		
Protección por contraseña .....	19		
Puesta en servicio .....	19		
Punto cero .....	20		
Punto cero de la pieza de trabajo .....	21		
Punto cero en la placa de medición .....	21		
<b>R</b>			
Representación gráfica .....	22		
Resultados de medición .....	24		
Ruedecilla .....	12		
<b>S</b>			
Soporte para contactos de medición .....	11		
<b>T</b>			
Tecla de conmutación .....	11, 23		
Teclas de función de medición rápida .....	11		
<b>U</b>			
Unidad del sistema de medición .....	14		
Unidad de medida .....	19		







[www.mahr.com](http://www.mahr.com)